(9) 日本国特許庁(JP)

昭64-81751 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

(3) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

→ 3公開 昭和64年(1989)3月28日

B 65 H 26/02 B 21 B C 21 D 39/12 9/56 7828-3F

B-8414-4E E-7371-4K 101

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

∞発明の名称

連続プロセスラインのセンサ故障判別装置

②特 願 昭62-234761

願 昭62(1987)9月21日 22出

⑫発 者 兼 明

民 弘

東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝府中工場内

株式会社東芝 ⑦出 願 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

理 弁理士 則近 憲佑 外1名 個代

> RΠ 細

1. 発明の名称

連続プロセスラインのセンサ故障判別装置

2. 特許請求の範囲

連続プロセスラインの複数箇所に設置された 材料移動量センサと、各材料移動量センサからの 検出信号から材料移動量を消算する演算手段と、 この演算手段が算出する材料移動量を各センサ間 で比較して検出量の異常を示している材料移動量 センサを特定する比較手段とを備えて成る連続プ ロセスラインのセンサ故障判別装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、連続プロセスラインのセンサ故 障判別装置に関する。

(従来の技術)

一般に、圧延ラインや焼鈍ライン等の連続プ ロセスラインでは材料搬送が正確に行われなけれ はならず、材料順送状態の監視のために材料トラ

ッキングセンサとして通常、次の3種類のものが 使用されている。第1は材料を搬送するロール、 例えばプライドルロール軸に取り付けられたパル ス発振器であり、このパルス発振器からのパルス 信号をカウントすることによって材料の移動量を 貸出するものである。第2は材料と材料との接続 点(以下、溶接点と称する)を検出する溶接点検 出器である。第3は連続プロセスラインの入側、 出側に設けられた材料の一時貯蔵装置であるルー バの位置検出器である。

第2図は従来の一般的な連続プロセスラインの トラッキングセンサ機器構成を示す機器配置図で あり、入側プライドルロール1、中央プライドル ロール2、出側プライドルロール3により材料4 がルーパ5を経て連続的に搬送されるようになっ ている。さらにこのプロセスラインには、入側に 溶接機6と溶接点検出器7と入側パルス発振器8 とが設置され、ルーパ5の部分にループカー9と ループカー位置検出器10が設置され、中央部に 中央パルス発振器11と中央溶接点検出器12と が設置され、出側に出側パルス発振器13が設置 されている。

そして、材料4を入側プライドルロール1からプロセスラインに導入し、ルーパ5、中央プライドルロール2、出側プライドルロール3により連続的に搬送する。そして、一つの材料が終わりに近付いた時には次の材料を直ぐに送り込み、溶接機6によって先の材料の終端と次の材料の始端とを溶接し、複数の材料を連続的に搬送して加工処理する。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、このような従来の連続プロセスラインでは、パルス発振の停止の検出や製制の検査によりパルス発振の体を察知し、強制のはラインを停止させてからいずれのパルス発掘の体が、連続プロセスライン上の製品に不良が出たがあいた。発振器の故障を知ることになり、製品の品質の低下を招く問題点があった。

また、どのパルス発振器が故障しているのかを

センサ間で比較して検出量の異常を示している材料 移動量センサを特定する比較手段とを備えたものである。

(作用)

(実施例)

以下、この発明の実施例を図に基づいて詳説する。

この発明の一実施例の連続プロセスラインの機器配置は従来例に示した第2図のものと同様であり、従来例と同一の符号を用いることによりその

特定するためには設置されているすべてのパルス発振器について調査しなければならず、ライン停止時間が長くなり、生産性を低下させる問題点もあった。

この発明は、このような従来の問題点を解決するためになったものので、新たに設備とを記憶になっているセンサを表現することを停止させることなるセンサのみを限しながららない。 教できるせいのは、 文後でき、 ないしないのは、 生を図ることを目のとするには、 ないないのには、 ないないないのには、 ないないないのには、 ないないないのには、 ないないないない。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明の連続プロセスラインのセンサ 故障判別装置は、連続プロセスラインの複数箇所に設置された材料移動量センサと、各材料移動量センサからの検出信号から材料移動量を演算する演算手段と、この演算手段が算出する材料移動量を各

話りい説明を省略する。この発明の特徴は材料移動量センサとしてのパルス発振器8、10、11、13からのパルス信号の処理手順にあり、第1図のプロック図に示すように各位置のパルス発振器10からの信号に対する入力部14と、材料移動量を行う演算やルーパに貯蔵される材料長さの、115と、パルス発振器8、111、13の故障判定を行う故障判定部16と、対料トラッキング部19とを備えている。

上記の構成の連続プロセスラインのセンサ故 障判別装置の動作について、次に説明する。

入側パルス発振器8、中央パルス発振器11、出側パルス発振器13の各々は、材料の送り込み長さまたは送り出し長さに比例したパルス数を発振し、入力部14は演算部15により入力パルス ドニ・F2 ・F3 ・F4 をパルス発振器毎に利り し、データ記憶部17に記憶する。また、ループカー位置検出器10からのパルスを積算してデー タ記憶部17に記憶する。

故障判定部16は、故障判定タイミングにデータ記憶部17から前回パルスカウント値、今回パルスカウント値、単位パルス当りの材料移動量データを呼び出し、演算部15により、次の演算式に基づいて材料移動量を算出し、データ記憶部17に記憶する。

し j = (N ji+ι - N ji) ・ Δ ℓ j ……(t) ここで、 j は各々のパルス発振器、 i はパルスカウントの読込みタイミング、 し j は材料 4 の送り込み 長さまたは送り出し長さ、 N ji+ι は今回パルスカウント値、 N ji は前回パルスカウント値、 Δ ℓ j は単位パルス当りの材料移動量である。また、入側パルス発振器 8 と中央パルス発振器 1 1 の間にあるループカー位置検出器 1 0 により

 $D = D i + 1 - D i \qquad \cdots (2)$

次の式に従ってルーパ移動量を算出する。

ここで、Dはルーパ移動量、Dity は今回のルーパ番、Di は前回のルーパ母である。

故障判定部16はさらに、上記(1),(2)式に従っ

て演算された材料移動量を基にして入側パルス発振器 8 と中央パルス発振器 1 1 との間、中央パルス発振器 1 1 と出側パルス発振器 1 3 との間、入側パルス発振器 8 と出側パルス発振器 1 3 との間の各々の材料送り込み長さと材料送り出し長さの差を、次に示す一般式にって演算する。

 $\Delta dk = (Nji + Nji) \Delta lj$

- $(Nj_{+}(i_{+}) Nj_{+}(i)) \Delta lj_{+}(i_{+})$
- $(Di_{+1} Di)$... (3)

ただし、中央パルス発振器11と出側パルス発振器13との間にルーパ5がないので、この両パルス発振器11、13間の材料移動質の差を算出する場合にはルーパ移動量を考慮する必要はない。

故障判定部 1 7 は、(3) 式より計算した Δ d k と 各々の許容範囲 ε k (k= 1~3) により各バル ス発振器 8 , 1 1 , 1 3 の故 陸判定を行う。

この故障判定は、第3図に示す判定図に従って 行うもので、例えば | d · | ≤ ε · であれば、入 側パルス発振器 8 と中央パルス発振器 1 1 とは共 に正常である。

しかしながら、 | △ d t | | ≤ ε t であっても、 | △ d 2 | > ε 2 であれば、 | △ d 1 | ≤ ε t であることより中央パルス発振器11が正常であると判定できるため、残る出側パルス発振器13が故障であると判定できる。

とができないが、このように2個以上のパルス発 振器が同時に故障している場合にはトラッキング システム全体の調整が必要であり、ライン全体を 一旦停止させ、故障センサの特定と調整の後再び ラインを稼動させる手順を踏むようにしている。

このようにして故障したパルス発振器が特定されると、判別結果が故障判定部17より出力部19に与えられ、この出力部19においてオペレータに特定のパルス発振器の故障発生を報知する。

故障判定部17は材料トラッキング部20に対しても出力し、ここでは故障したパルス発振器について材料トラッキングを行わないようにし、正常なパルス発振器により材料トラッキングを続行するように指令するのである。

[発明の効果]

以上のようにこの発明によれば、連続プロセスラインの複数箇所に設置されている材料移動量センサ間でそれらの検出値を比較して故障しているセンサを特定するため、ラインの稼動中にセン

特開昭64-81751(4)

サの異常を検出することができ、故障しているセンサを使用することにより発生する製品の不良を出す機会を少なくでき、生産性の向上が図れる。 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例のプロック図、第2図は一般の連続プロセスラインを示す機器配置図、第3図は上記実施例でのパルス発振器の故障判別図である。

- 1 … 入側プライドルロール
- 2 … 中央プライドルロール
- 3 … 出側プライドルロール
- 4 … 材料

5 … ルーパ

- 8 … 入側パルス発振器
- 10 … ループカー位置検出器
- 1 1 … 中央パルス発振器
- 13…出側パルス発振器
- 1 4 … 入力部


15…演算部


16…故障判定部

1 7 … データ記憶部

18 … 出力部

代理人弁理士 則近 憲佑 代理人弁理士 山 下 一





第 2 図

: 61	Ad2 > £2	入側バルス発振器、 中央バルス発振器 いずれか又は両方とも故障	d2 : £2	142 SE2 142 > E2	中央バルス 中央バルス 発振器と 出側バルス 出側バルス 出傷バルス 出側バルス 発振器 は高方とも いすれか又は 正常 両方とも故障	• d3 : £3	E3< P4 E3>E3	入棚パルス 入棚パルス 発振器と 発振器、 出閥パルス 出棚パルス 発極器 発振器 は両方ともいずれか 正常 両方とも 放降	故障 正常 故障	正常 故障 故障	正常工作
	<u> </u> ≤ ξ ₁	入側バルス発振器と 中央バルス発振器は 両方とも正常	: £2	2 2d2pE2	在 発 発 に に に に に に に に に に に に に				正第	正常	故障
	[p d]	入側バル 中央バル 両方とも	z P*	 d2 s2	中央アパトス 発振器と 出種間パルス 発振器 は両面方とも 正尊				正常	正常	讯
									入側バルス発振器	中央バルス発振器	出側バルス発振器
									判定指果		

第3図

PAT-NO: JP401081751A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01081751 A

TITLE: SENSOR TROUBLE

DISCRIMINATING DEVICE IN CONTINUOUS PROCESS LINE

PUBN-DATE: March 28, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KANEHIRA, TAMIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP62234761

APPL-DATE: September 21, 1987

INT-CL (IPC): B65H026/02 , B21B039/12 ,

C21D009/56

US-CL-CURRENT: 73/1.01 , 73/1.88

ABSTRACT:

PURPOSE: To detect the anomaly of a sensor during the line operation by specifying the sensor in trouble by comparing the detection values between the material transfer quantity sensors arranged at plural positions in a continuous process line.

CONSTITUTION: The material transfer quantity for each sensor 8, 11, 13 and the louver shift quantity by a loop car 9 are calculated in a calculation part 15 from each signal of the position detector 10 of the loop car 9 and the pulse transmitters 8, 11, and 13 which are arranged on the inlet side, center, and outlet side bridle rolls 1~3 in a press roller line. In a trouble judging part 16, the material transfer quantity for each sensor is compared in consideration of the louver shift quantity, and a sensor in trouble is specified, and the generation of trouble is informed to an operator by an output part 18. Therefore, the anomaly of the sensor can be detected during the line operation, and the generation of the defect of a product due to the trouble in a sensor can be prevented.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio